

豊根村 未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を踏まえた対策実施状況について

令和元年5月他県において、集団で歩道を通行中の園児らが死傷する痛ましい交通事故が発生しました。

このような子どもが犠牲となる交通事故を防ぐため、豊根村では、令和元年8月に道路管理者、保育園関係者、警察関係機関等を中心に未就学児を中心とした子どもが日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を実施しました。

村内の対策箇所について、対策必要箇所及び対策内容を下記のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

【対策箇所一覧表】

番号	保育施設名	路線名	箇所名	危険内容	対策内容	対策状況	事業主体
1	杉の子保育園	(一) 古真立津具線	上黒川 大樽地内	園児の飛び出し防止 車両の進入防止	防護柵の設置	令和2年度対策済	愛知県
2	杉の子保育園	(主) 阿南東栄線	下黒川 上ノ平～蕨平地内	園児の飛び出し防止 車両の進入防止	防護柵の設置	令和2年度対策済	愛知県